

Das keine Missverständnisse aufkommen, anfangs war ich mit der Dusche schon zufrieden, aber nach kurzer zeit löste sich das Silikon, und ich musste alle Fugen erneuern, obwohl ich sehr gewissenhaft das alte Silikon entfernte und mit Silikonreiniger alles gereinigt hatte, löste sich nach einiger zeit wieder das Silikon. Ab diesen Zeitpunkt stand für mich fest es muss von Grund auf Saniert werden, und es war nur mehr sporadisches Duschen angesagt. Dieses Problem mit den Silikonfugen ist kein Einzelfall auch andere Berichteten in diverse Foren darüber. Mir war Anfangs nicht ganz klar wieso sich das Silikon immer wieder löste.

Silikonfuge löst sich bei Mittelwand zur Heckwand



Meiner Meinung sind das mehrere Faktoren: 1. Die Wände sind zu glatt da haftet das Silikon schlecht, 2. Die Verarbeitungsweise der Platten sie sind nur Streifenweise mit Teppichklebeband und Spiegelband an den Wänden Befestigt, die Platten haben eine Stärke von max. 2 mm, also keine Stabilität, und die Platte wo der Wasseranschluss von der Dusche ist, hatte einen Riss, auch kein Einzelfall , 3. Wenn die Wände miteinander nicht richtig verschraubt sind (zu wenig Verbinder) und die Wände teilweise einen Spalt von 3 mm Aufweisen dann kann es sich bewegen und somit muss sich das Silikon zwangsläufig lösen. 4. Der Rand der Dusche ist nicht richtig Stabil wenn man Darauf drückt gibt es nach. 5. Das Abdichten der Fugen mit Silikon im Duschbereich ist wahrscheinlich einer der letzten Arbeitsschritte, dann wird das WoMo auf die Halde zum Abholen bereitgestellt, und wenn das Silikon nicht ausreichend Ausgehärtet ist, und es schon vorher bewegt wird, dann ist es vorprogrammiert das sich das Silikon löst.

Teppich und Spiegelbandreste



Riss bei Armatur

