




Stutzen wurde komplett
abgetrennt und eine glatte Fläche
mit Tank-Außenwand geschaffen





Der Bereich

wurde aus-gegabelt